


带转换开关交流电流电压表 使用说明书



上海康比利仪表有限公司 SHANGHAI COMPLEE INSTRUMENT CO., LTD.

一、概述

本公司自行开发的 CP、KLY 系列带转换开关交流电流、电压表,主要用于开关柜及仪器测试装置上的电流、电压测量。广泛用于低压成套设备,海事船舶,发电机组,轨道交道,航空航天,核能发电等场合。

带转换开关交流电流表必须外接电流互感器。

二、技术要求

- 1. 基本误差: ±1.5%FS
- 2. 响应时间≤ 4s
- 3. 过冲: ≤ 15% 标度尺长度
- 4. 测量范围: 电流: /1A 或 /5A 电压: 50~750V
- 5. 连续过负载: 120% 测量范围上限
- 6. 短时过负载: 电流: 10 倍, 1 次, 5s。 电压: 2 倍, 1 次, 5s。
- 7. 防护: 前面板: IP40 (可定制 IP52, IP54), 其它: IP20。
- 8. 冲击: 15g, 11ms。
- 9. 振动: 2Hz \sim 13. 2Hz: 位移幅值 \pm 1mm; 13. 2Hz \sim 100Hz: 加速度幅值 \pm 7m/s2 。
 - 10. 材料: 所有塑料件为阳燃材料 UL94 (V0)
 - 11. 功耗: 电流: ≤ 1VA 电压: ≤ 3VA
 - 12. 安全要求: CAT III 300V, 污染等级: 2。
 - 13. 参比环境条件: 温度: (23±2) ℃;

湿度: (40~60) %RH。

14. 工作环境条件: 温度: -10℃~+55℃;

湿度: < 95%RH, 无结露。


15. 存储环境条件: 温度: -25℃~+70℃;

湿度: < 95%RH, 无结露。

三、安装方式

型号	安装方式		
CP-72, CP-96	推紧式		
KLY-72, KLY-96, KLY-120, KLY-144	推紧式		
KLI-72, KLI-90, KLI-120, KLI-144	铁件夹持式		

安装示意图




四、转换开关设置

	// / <u>/ / </u>	·		
型号	电网模式	开关设置	量程	档位数 标识
CP-Z72A CP-Z96A KLY-Z72A	三相三线	L1-L2-L3	/1A, /5A	3D
KLY-Z96A KLY-Z120A KLY-Z144A	三相四线	0FF- L1-L2-L3	/1A, /5A	4D
	三相三线	L1L2-L1L3- L2L3	100V, 120V, 150V, 250V, 300V, 450V, 500V, 600V,	3D
CP-Z72V CP-Z96V		0FF-L1L2- L1L3-L2L3	750V。	4D
KLY-Z72V KLY-Z96V KLY-Z120V	三相四线	L1L2-L1L3- L2L3-L1N-L2N- L3N	100V, 120V, 150V, 250V, 300V, 450V, 500V, 600V,	6D
KLY-Z144V		0FF-L1L2- L1L3-L2L3- L1N-L2N-L3N	750V, 150V/250, 250V/ 400V, 300V/500V, 350V/ 600V	7D


五、外形及安装尺寸。

1. CP-72, CP-96



型号	A	В	С	D	Е	F	开孔尺寸	重量
CP-72	72	67	66. 2	5. 5	43	65	68×68	$pprox 0.25 \mathrm{kg}$
CP-96	96	91.2	90	5. 5	43	65	92×92	≈ 0.35 kg


2. KLY-72, KLY-96, KLY-120, KLY-144




型号	A	В	С	D	Е	F	开孔尺寸	重量
KLY-72	72	67	66. 2	5.5	43	65	68×68	$pprox 0.25 \mathrm{kg}$
KLY-96	96	91.2	90	5. 5	43	65	92×92	$pprox 0.35 \mathrm{kg}$
KLY-120	120	111.5	111	6	53	75	113×113	$pprox 0.40 \mathrm{kg}$
KLY-144	144	136	134	5. 4	53	75	138×138	$\approx 0.50 \mathrm{kg}$

六、接线图


1. CP-Z72/96V、KLY-Z72/96/120/144V 三线三线电压表




2. CP-Z96V、KLY-Z96/120/144V 三线四线电压表



3. CP-Z72V、KLY-Z72V 三线四线电压表



4. CP-Z72/96A、KLY-Z72/96/120/144A 三线三线、三相四线电流 表



七、参考标准

GB/T 7676. 1 \sim 7676. 9–1998 直接作用模拟指示电测量仪表及 其附件

- GD 01-2006 电气电子产品型式认可试验指南
- GB 4793. 1-2007 测量和实验室用电气设备的安全要求 第1部分: 通用要求
 - GB/T 2423 电工电子产品环境试验
 - GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)

八、注意事项

- 1. 请按照接线图正确接线。
- 2. 在接线连接前,请务必切断测量物的电源。
- 3. 请勿施加超过电压范围以上的电压,这会引起本仪表发生故障。
- 4. 请勿在结露状态下使用。
- 5. 当在裸露、带电部分的周围使用仪器时,请勿碰触到施加电压的部分,此时,推荐使用橡胶手套等保护工具。



上海康比利仪表有限公司

SHANGHAI COMPLEE INSTRUMENT CO., LTD.

地址: 上海市松江科技园区彭丰路 790 号

邮编: 201614

电话: 021-57858333 传真: 021-57858097

网址: http://www.complee.com E-mail: service@complee.com