


KLY-A72-VR/KLY-A96-VR 报警表使用说明书

版本: V0.3



上海康比利仪表有限公司 SHANGHAI COMPLEE INSTRUMENT CO., LTD.

一、概述


本仪表用于测量、指示电力系统中的电压参量。本仪表带有二路继电器输出,通过后置旋钮设置上/下限的报警点。本仪表由 LED 灯的点亮来显示报警上/下限,当指针指向报警区域时,产生报警开关信号,实现相应报警动作,对应的报警区域 LED 点亮;当指针离开报警区域时,仪表报警状态自行解除,LED 灯熄灭。

二、主要参数及技术指标


	种类	参数	备注			
报警显示		LED 灯显示报警状态				
测量	交直流电压	$0\sim500V$				
范围	交流电流	$0\sim5$ A				
误差	指示值的误差	±1.5% FS				
	报警输出设定值的误差	±5% In				
报警输出的回差值		±5% FS				
继电器输出		二路或单路继电器输出可选				
电源		AC220V, DC24V				
功耗		≤ 0.6VA				
塑料件阻燃等级		VO				
外壳防护等级		IP54				
安全等级		CAT III 600V				
污染等级		2				
端子引 线规格	柔性导线	$0.2-2.5 \text{mm}^2$				
	刚性导线	$0.2-2.5 \text{mm}^2$				
	线规	24-12AWG				
工作环	温度	-10°C -55°C				
境条件	5 ~ 95%RH, 必须无结露					
保存环	存环 温度 -20℃ -70℃					
境条件	湿度	5 ~ 95%RH, 必须无结露				

三、使用及功能说明

1. 前面板示意图: (图 A 为 A72-VR 产品,图 B 为 A96-VR 产品)



2. 后面板示意图




3. 报警点设置:

通过调节后面板电位器进行报警点设置,后面板电位器共为两个, 左边一个为上限报警调节电位器,右边一个为下限报警调节电位器。


4. 报警指示灯:

此处两个灯的作用分别为上限报警指示灯,下限报警指示灯,当调节后面板上下限电位器至固定值后,如果输入电压信号低于下限报警值,则下限报警指示灯点亮,如果输入电压信号高于上限报警值,则上限报警指示灯点亮。(A96多一电源指示灯,通电后指示灯常亮)5.外形图:(单位:mm)


1: KLY-A72-VR 尺寸:



2: KLY-A96-VR 尺寸:



6. 安装示意图 此表为方型仪表,采用推紧式安装。具体操作见下示意图



四.接线图

电压接线图

Model	KLY-A72V-V	R			
Spec	AC 100V				
Power AC 100-400V					
SN:					
(8) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	Relay 1 2 23 POWER 12 14				

电流接线图

Model KLY-A72I-VR					
Spec	AC 5A				
Power AC 100-400V					
SN:					
Relay Relay KEW KE					

五.型号编写规则

型号说明:

- 1、企业识别号: "KLY";
- 2、仪表类型,固定为"A";
- 3、产品外型尺寸: 72: 72×72mm

96: 96×96 mm


4、测量信号的种类:

代号	内容	代号	内容	代号	内容
V	电压	A	电流		

- 5、电位器调节报警识别字: 固定为"VR"
- 6、报警输出类型: 1. 第一路上限, 第二路下限;
 - 2. 单上限;
 - 3. 单下限;

- 7、测量信号的具体规格: 测量范围(PT,CT),测量范围中间用" \sim "间隔。(注: PT 值: 电压变比; CT: 电流变比:)
 - 8、辅助电源: 220VAC 或 24VDC
 - 9、其他: 1. 外观或结构形式的特点,例: 封闭式: F、广角度: G。 2. 其他特别要求: 如 SC 等。

注: 若产品型号中不包含的参数,可省略;



六、执行标准

- •GB/T 7676.1 \sim 7676.9-1997 直接作用模拟指示电测量仪表及 其附件
 - •GB/T 4208-2008 外壳防护等级 (IP 代码)
- •GB 4793.1-2007 测量、控制和实验用电气设备的安全要求 第一部分 通用要求

七、注意事项

- 1. 请按照接线图正确接线。
- 2. 在接线连接前,请务必切断测量物的电源。
- 3. 请勿施加超过指示值以上的测量值,这会引起本仪表发生故障。
- 4. 请勿在结露状态下使用。
- 5. 当在裸露、带电部分的周围使用仪器时,请勿碰触到施加电压的部分,此时,推荐使用橡胶手套等保护工具。



上海康比利仪表有限公司

SHANGHAI COMPLEE INSTRUMENT CO., LTD.

地址: 上海市松江科技园区彭丰路 790 号

邮编: 201614

电话: 021-57858333 传真: 021-57858097

网址: http://www.complee.com E-mail: service@complee.com